

Pipe Repair-Kit


für Chemie-, Dampf-, Prozess- und Wasserleitungen

Oberflächen-
vorbehandlung



Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Bei verschmutzten bzw. glatten Oberflächen kann die Haftung durch mechanisches Aufrauen mit Schleifmittel optimiert werden.

Leck verschließen



Leck mit dem vorportionierten und vorgekneteten Stick verschließen.

Wasser hinzugeben



Reparaturband mit sauberem Wasser bedecken.

Reparaturband
anbringen



Reparaturband um die Leckstelle wickeln und während des Wickelns und nach dem Wickeln gut befeuchten.

30 - 45 Minuten warten



Innerhalb von 30 - 45 Minuten ist das Reparaturband vollständig ausgehärtet.

Das Must-have für Ihr Montagefahrzeug!
Rohrlecks im Handumdrehen verschließen.



hochtemperaturbeständig
bis zu 150 °C

Rohrdurchmesser	Anzahl der Wicklungen und Größe		
	3,5 bar 10 Lagen	10 bar 15 Lagen	30 bar 20 Lagen
mm	(cm x Meter)	(cm x Meter)	(cm x Meter)
12,5	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 1,5)
19	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 1,5)
25	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 3,5)
32	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)
38	1 (5 x 1,5)	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)
50	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)
63	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)	2 (10 x 3,5)
75	1 (5 x 3,5)	1 (5 x 3,5)	2 (10 x 3,5)
88	1 (5 x 3,5)	2 (10 x 3,5)	2 (10 x 3,5)
100	1 (5 x 3,5)	2 (10 x 3,5)	2 (10 x 3,5)
125	2 (10 x 3,5)	2 (10 x 3,5)	3 (10 x 3,5)
150	2 (10 x 3,5)	2 (10 x 3,5)	
200	2 (10 x 3,5)		
250	3 (10 x 3,5)		

5/15

5 cm x 1,5 m
ZUBEHÖR-PRK-5/15

5/35

5 cm x 3,5 m
ZUBEHÖR-PRK-5/35

10/35

10 cm x 3,5 m
ZUBEHÖR-PRK-10/35



Inhalt

- ✓ Repair-Stick Multi
- ✓ Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Montageanleitung
- ✓ Schutzhandschuhe

Lagerung

WEICON Pipe Repair-Kit bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 °C bis +28 °C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.